

**SITUAȚIA ZONELOR CRITICE ALE DIGURILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC
CRIȘURI**

Nr. crt.	Curs de apă	Cod cadastral	Județ	Deținător	Eroziuni	Zone sub cota proiectată	Subtraversări	Zone lipsite de perdele de protecție	Grifoane	Alte categorii	Nr. accidente / incidente	Istoricul evenimentelor înregistrate. Incidente, accidente, avarii (anul, tipul)
1	Valea Tria	III-1.44.33.18	BH	SGA Bihor						2 breșe - 60 m. MD amonte confl. cu Barcău		
2	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			lipsă subtraversări				1	2000
3	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor	L=100 m.							
4	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			lipsă clapet					
5	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor	MS loc. Borz							
6	Valea Holod dig remuu- Valea I	III-1.42.22	BH	SGA Bihor								
7	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor	MD km. 0+200 - 0+400							
8	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor	MD km. 13+200 - 13+400							
9	Crișul Repede	III-1.44	BH	SGA Bihor			km. 0+750, 0+770, 4+100, 12+750, st. ep. Dosu, intr. CET, pluv. Priza de Apă					
10	Crișul Repede	III-1.44	BH	SGA Bihor			km. 3+100					
11	Crișul Repede	III-1.44	BH	SGA Bihor			km. 33+200					
12	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor							3	în 1970 bresă la km 24+100; în 2021 eroziuni în corpul digului la km 114, localitatea Finiș, breșă în dig la km 107, localitatea Uileacu de Beiuș
13	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 59+400					
14	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 60+000					
15	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 61+400					
16	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 87+600, 288+000					
17	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 98+200, 98+900					
18	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 101+300					
19	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 114+100					
20	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 119+100					
21	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 118+700					
22	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 120+100					
23	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor			km. 120+200, 119+300					
24	Crișul Negru	III-1.42.	BH	SGA Bihor							1	în 2000 deversarea taluzului
25	Crișul Băița	III - 1.42.5.	BH	SGA Bihor							1	în 2021 a fost afectat pereul de plăci de la baza digului, în localitatea Ștei
25	Valea Tărcăița	III-1.42.10	BH	SGA Bihor			km. 18+850					
26	Valea Talpe	III-1.42.10	BH	SGA Bihor			km. 18+850					
27	Valea Finiș	III-1.42.14	BH	SGA Bihor			km. 24+700					
28	Valea Mizieș	III-1.42.12	BH	SGA Bihor			km. 0+800					
29	Valea Nimăiești	III-1.42.13	BH	SGA Bihor			km. 1+900					
30	Valea Roșia	III-1.42.15	BH	SGA Bihor			km. 10+400, 9+900					
31	Valea Holod	III-1.42.22	BH	SGA Bihor			km. 7+200				1	bresă la km. 7+200 în 2012
32	Valea Holod	III-1.42.22	BH	SGA Bihor			km. 10+400					
33	Valea Holod	III-1.42.22	BH	SGA Bihor			km. 11+100					
34	Valea Holod	III-1.42.22	BH	SGA Bihor			km. 13+400					
35	Valea Holod	III-1.42.22	BH	SGA Bihor			km. 16+400				1	în 2013 bresă la km. 15+800

Nr. crt.	Curs de apă	Cod cadastral	Județ	Deținător	Eroziuni	Zone sub cota proiectată	Subtraversări	Zone lipsite de perdele de protecție	Grifoane	Alte categorii	Nr. accidente / incidente	Istoricul evenimentelor înregistrate. Incidente, accidente, avarii (anul, tipul)
36	Valea Holod	III-1.42.22	BH	SGA Bihor			km. 10+500, 7+000					
37	Valea Holod	III-1.42.22	BH	SGA Bihor			km. 14+200					
38	Valea Holod	III-1.42.22	BH	SGA Bihor			km. 16+400					
39	Valea Topa	III-1.42.22.2	BH	SGA Bihor			km. 2+800					
40	Valea Topa	III-1.42.22.2	BH	SGA Bihor			km. 7+600, 4+200					
41	Valea Rogoz	III-1.19.1	BH	SGA Bihor			1 buc.					
42	Valea Dumbrăvița	III-1.27	BH	SGA Bihor			1 buc.					
43	Valea Canaliș	III-1.44.32.4.	BH	SGA Bihor			km. 0+020					
44	Valea Canaliș	III-1.44.32.4.	BH	SGA Bihor			km. 0+100					
45	Velju Negreștilor	III-1.44.32.3.2.0	BH	SGA Bihor			km. 0+930, 1+900					
46	Velju Negreștilor	III-1.44.32.3.2.0	BH	SGA Bihor			km. 0+700, 0+950					
47	Valea Mare	III-1.44.32.3.	BH	SGA Bihor			km. 0+050					
48	Canalul Culișer	III-1.43.0.	BH	SGA Bihor			km. 0+900, 24+600, 23+800, 22+700, 22+300					
49	Ier	III-1.44.33.28	BH	SGA Bihor			km. 0+310, 0+670, 1+640, 4+320, 5+370, 6+960, 7+690, 9+810, 11+290, 12+020, 13+770, 16+190, 17+275, 19+190, 21+882, 22+450					
50	Ier	III-1.44.33.28	BH	SGA Bihor			km. 24+790, 26+435, 27+760, 28+921, 29+380, 30+570, 31+896, 33+240, 34+723, 35+100, 35+850, 37+010, 41+540					
51	Ier	III-1.44.33.28	BH/SM	SGA Bihor			km. 43+300, 43+700, 44+520, 45+950, 46+690, 47+870					
52	Ier	III-1.44.33.28	SM	SGA Bihor			km. 49+100, 50+280, 51+000					
53	Ier	III-1.44.33.28	SM	SGA Bihor			km. 53+150, 55+630, 57+800, 58+688, 59+400					
54	Ier	III-1.44.33.28	SM	SGA Bihor			km. 60+950, 61+800					
55	Ier	III-1.44.33.28	SM	SGA Bihor			km. 64+170, 66+100					
56	Ier	III-1.44.33.28	BH	SGA Bihor			km. 0+210, 2+100, 2+720, 3+660, 4+740, 6+480, 7+690, 9+090, 10+510, 11+910, 12+750, 13+400, 14+440, 15+280, 16+150, 17+160, 18+160, 18+660, 19+554					
57	Ier	III-1.44.33.28	BH	SGA Bihor			km. 23+600, 25+350, 25+ 880, 26+140, 26+200, 28+210, 28+810, 29+5730, 31+900, 33+910, 35+300, 36+990, 38+415, Km 39+200, 39+920, 40+588, 41+600, 42+565, 44+112, 45+040, 46+034, 49+840					
58	Ier	III-1.44.33.28	SM	SGA Bihor			km. 50+940, 51+450					
59	Ier	III-1.44.33.28	SM	SGA Bihor			km. 55+600					
60	Ier	III-1.44.33.28	SM	SGA Bihor			km. 56+900, 57+700, 60+000, 60+380, 60+750, 60+900, 62+450					
61	Ier	III-1.44.33.28	SM	SGA Bihor			km. 62+450, 63+600, 65+160, 66+380, 66+770, 67+410, 68+330					
62	Checheț	III-1.44.33.28.1.	SM	SGA Bihor			km. 0+230, 1+400, 2+205, 3+190, 4+500, 5+990, 6+010					
63	Checheț	III-1.44.33.28.1.	SM	SGA Bihor			km. 0+300, 2+050, 2+485, 3+260, 4+680, 5+900, 6+000					
64	Valea Sânmiclăuș	III-1.44.33.28.2.	SM	SGA Bihor			km. 0+500, 1+300, 2+500, 3+450					

Nr. crt.	Curs de apă	Cod cadastral	Județ	Deținător	Eroziuni	Zone sub cota proiectată	Subtraversări	Zone lipsite de perdele de protecție	Grifoane	Alte categorii	Nr. accidente / incidente	Istoricul evenimentelor înregistrate. Incidente, accidente, avarii (anul, tipul)
65	Valea Sânmiclăuș	III-1.44.33.28.2.	SM	SGA Bihor			km. 0+540, 0+950, 2+565, 3+220, 4+250, 4+680, 5+940, 6+445					
66	Valea Santău	III-1.44.33.28.3.	SM	SGA Bihor			km.1+000					
67	Valea Rîț	III-1.44.33.28.9.	BH	SGA Bihor			km. 0+950, 2+810, 3+780, 4+170, 4+500, 4+710, 5+310					
68	Valea Rîț	III-1.44.33.28.9.	BH	SGA Bihor			km. 0+860, 1+730, 2+250, 2+980, 3+975, 4+140, 5+395					
69	Valea Salcia	III-.1.44.33.28.10.	BH	SGA Bihor			km. 0+500, 0+950, 2+000, 3+010, 6+375, 7+010					
70	Valea Salcia	III_.1.44.33.28.10.	BH	SGA Bihor			km. 0+190, 2+160, 5+400, 6+150, 7+700					
71	Canal Cubic	III_.1.44.33.28.a.	SM	SGA Bihor			km. 1+200, 2+400, 3+450, 4+800					
72	Canal Cubic	III-1.44.33.28.a.	SM	SGA Bihor			km. 0+755, 1+150, 2+000					
73	Ierul Îngust	III-1.44.33.28.11	BH	SGA Bihor			km. 1+020, 2+590, 3+320, 4+430, 4+760					
74	Canal Anticar		BH	SGA Bihor			km. 3+320					
75	Canal Anticar		BH	SGA Bihor			km. 0+875, 2+235, 3+515, 4+365, 4+890					
76	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor			km. 0+250, 3+940, 9+020, 9+940, 11+620, 12+380, 15+400, 16+000, 17+900					
77	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor			km. 23+200					
78	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor			Km 28+831, 29+187, 33+071					
79	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor	MS km. 49+800-50+800		km. 53+540, 53+574, 53+576					
80	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor			km. 64+004, 64+047, 66+000, 66+100					
81	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor			km. 87+680, 87+475, 88+421					
82	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor			km. 0+500, 0+520, 0+540, 1+900					
83	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor			km. 7+200, 7+600, 10+300, 11+650, 12+100, 12+250, 16+300					
84	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor			km. 23+800					
85	Barcău	III-.1.44.33	BH	SGA Bihor			km. 26+692, 28+557, 31+600, 32+500					
86	Barcău	III-.1.44.33	SJ	SGA Bihor			km. 84+221					
87	Barcău	III-.1.44.33	SJ	SGA Bihor			km. 84+490, 84+735, 85+630, 85+810					
88	Barcău	III-.1.44.33	SJ	SGA Bihor			km. 88+721, 89+475					
89	Valea Înot	III-1.44.33.13	BH	SGA Bihor			km. 1+800, 1+900, 2+300					
90	Valea Înot	III-1.44.33.13	BH	SGA Bihor			km. 0+300, 1+376, 1+445, 1+479, 1+512, 1+735, 2+139, 2+394, 2+655					
91	Valea Înot	III-1.44.33.13	BH	SGA Bihor			km.11+800, 11+400, 9+344, 9+250					
92	Valea Bistra	III-1.44.33.15	BH	SGA Bihor			km.1+509, 2+612, 2+808					
93	Valea Făncica	III-44.33.17	BH	SGA Bihor			km. 24+500, 24+700					
94	Valea Almaș	III-1.44.33.20	BH	SGA Bihor			km. 18+200					
95	Valea Sânnicolau	III-.1.44.33.21	BH	SGA Bihor			km. 2+100					
96	Valea Fânețelor	III-1.44.33.19	BH	SGA Bihor			km. 4+500					
97	Valea Fânețelor	III-1.44.33.19	BH	SGA Bihor			km. 4+800					
98	Valea Fâneța Mare	III_1.44.33.25	BH	SGA Bihor			km. 0+400					
99	Valea Fâneța Mare	III_1.44.33.25	BH	SGA Bihor			km. 0+400					

Nr. crt.	Curs de apă	Cod cadastral	Județ	Deținător	Eroziuni	Zone sub cota proiectată	Subtraversări	Zone lipsite de perdele de protecție	Grifoane	Alte categorii	Nr. accidente / incidente	Istoricul evenimentelor înregistrate. Incidente, accidente, avarii (anul, tipul)
100	Crișul Alb	III.1 .0.0.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb			km. 0+540, 0+840, 17+250, 20+570, 22+500, 26+400, 30+500, 55+100, 55+800, 57+400				19	ruperi de diguri în perioada 1885-1880 de 13 ori, cele mai mari în anii 1874, 1876, 1879, 1881, 1888, ruperi de dig în 1925, 1932, la km. 19+800 în febr. 1966, în 1925 (22-24 dec.) la km. 19+490-19+600, km 22+600, în 1939 (3 oct.) la km. 16+280-16+430, în 1966 (8-14 febr.) la km. 20+720-20+850, în 1970 (14iun.) la km. 30+300-30+410, în 2000 (7apr.) la km. 33+000-33+120
101	Crișul Alb	III.1 .0.0.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb							1	inundare dirijată dig mal stâng Crișul Alb la km. 47+000 (aval Ineu) în anul 1995
102	Crișul Alb	III.1 .0.0.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb			km. 0+800, 18+300, 26+100, 34+650				2	ruperi de dig: în 1925 (22-24 dec.)la km. 27+280-27+400, în 1932 (29-31 mart.)la km. 17+580-17+700
103	Valea Sighișoara	III.1.21.0.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb							1	ruperi de dig în 1995 (25 dec.) aval pod CFR Gurahonț la km. 1+280
104	Valea Sebiș	III.1.33.0.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb								
105	Canalul Ciohoș-Morilor	III.1.40a.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb			km. 2+530, 2+560, 10+080				1	inundare dirijată pe mal drept la km. 6+900 în anul 1995
106	Canalul Ciohoș-Morilor	III.1.40a.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb			km. 3+750, 10+050, 11+700				1	în 1995 inundare dirijată la km. 6+900
107	Crișul Negru	III.1.42.0.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb			km. 25+400, 27+500, 3+056, 6+500, 7+430, 9+600, 10+580, 11+800, 15+900				6	depășire coronament în 1981, alunecare taluz la km. 6+900, infiltrații apă limpede 1981-2008, alunecare mal stâng la Zerind km. 6+900- 6+950, grifon pe mal stâng la km. 36+500, în anul 1980 grifon mal stâng la Iermata la km. 5+150 în anul 1980
108	Canalul Teuz	III.1.42.28.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb			km. 0+780, 6+600, 6+900, 13+800, 15+750, 16+300				3	ruperi de dig: în 1971 la km. 5+800, în 1976 la km. 7+000, în 1980 la km. 4+000
109	Canalul Teuz	III.1.42.28.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb			km. 0+780, 6+600, 6+900, 13+800, 15+750				3	ruperi de dig: în 1981 la km. 2+000, 3+200, 3+350
110	Canalul Beliu-Cermei-Tăut	III.1.42.26a.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb			km. 27+500					
111	Canalul Beliu-Cermei-Tăut	III.1.42.26a.0.0.0	AR	SHI Crișul Alb			km. 0+900, 1+280, 2+180, 4+882, 6+350, 8+360, 9+460, 9+500, 9+890, 11+220, 12+956, 14+150, 15+500, 17+500, 18+360, 20+500, 21+000, 22+955, 23+910, 25+680, 26+650					
112	Crișul Alb	III.1.0.0.0	HD	SHI Crișul Alb	50 ml. mal stâng							
113	Crișul Alb	III.1.0.0.0	HD	SHI Crișul Alb	80 ml. mal stâng							